



### Pflege und Reinigung Ihres Peak-Flow-Meters:

- Das Gerät **mindestens alle zwei Wochen** reinigen.
- **Per Hand:** mit warmem Wasser und einer milden Flüssigseife sorgfältig abspülen und vor dem nächsten Gebrauch vollständig an der Luft trocknen lassen.
- **Spülmaschine:** ihr Peak-Flow ist Spülmaschinenfest, bitte verwenden Sie zur Reinigung nur den oberen Geschirrkorb und eine maximale Temperatur von 50 Grad Celsius.
- **Optimale Aufbewahrungsbedingungen:** bei Raumtemperatur und relativer Luftfeuchtigkeit von 30 % - 70 %. Maximale Temperaturen 0°C – 50°C.